



Via Giulio Pastore, 20  
10024 Mombalcalieri (TO)  
www.dekra.it

CLIENTE

IG-LINE SRL

Corso Principe Oddone, 18  
10122 - Torino - ( TO )

Tel.:

PRATICA ESTERNA		RIPARATORE				DATA				PREVENTIVO N.																	
		BENTIVOGLIO BO - INTERPORTO				09/08/2021				980																	
COMPAGNIA ASSICURATRICE INTERESSATA :						N° SINISTRO :				DATA SINISTRO :																	
901 - IGLINE SRL										09/08/2021																	
INTESTATARIO - INDIRIZZO - TELEFONO - CODICE FISCALE																											
- - - ( ) - Tel. -																											
VEICOLI ( MARCA - MODELLO - VERSIONE )						TARGA		TELAIO		FERMO TECNICO		1° IMMATRICOLAZIONE															
IVECO EUROCARGO (91>06/03<) 80E15 Cab. 2p/d/5861cc passo 3690						BN765SJ		ZCFA80A0002341032		9		17/11/2000															
FOTOGRAFIE N.		KM		COLORE		TIPO SMALTO \ STRATO				VALORE COMMERCIALE																	
127		632145		Bianco		PASTELLO/DOPPIO																					
<b>VOCI DELL'INTERVENTO RIPARATIVO</b>												SR		LA		VE		ME		Quantità		Prezzo Unitario		COSTO DEI RICAMBI			
Listino ricambi Perauto aggiornato al 19/07/2021												Diff.		TEMPO		Diff.		TEMPO		Diff.		TEMPO		Diff.		TEMPO	
1860 Rivestimento sedile dx SOSTITUZIONE -												S				S				S				1,00			
4093 Ossatura vano porta cabina SOSTITUZIONE - I 8143070												S		5,20		S		8,00				3,80		1,00			
4093 Pannello porta cabina SOSTITUZIONE - Dx 500311441												S		0,60		S						S		1,00		D55	
3417 Termometro acqua SOSTITUZIONE 4822921												S		0,20		S						S		1,00			
5409 Aletta parasole parabrezza SOSTITUZIONE - S; 99467828												S				S						S		1,00		D55	
Aggancio cintura sicurezza SOSTITUZIONE -												S		0,30		S						S		1,00			
Interruttore luci SOSTITUZIONE -												S				S						S		1,00			
2822 Sedile guida SOSTITUZIONE 500329914												S		1,00		S						S		1,00		D55	
4093 Pannello porta cabina SOSTITUZIONE - Sx 500311442												S		0,60		S						S		1,00		D55	
4729 Guarnizione porta cabina Est. SOSTITUZIONE - 504109834												S		0,50		S						S		1,00			
1860 Ossatura vano porta cabina SOSTITUZIONE - S 8143071												S		5,20		S		8,00				3,80		1,00			
2776 Scritta ant. EUROCARGO SOSTITUZIONE 98449227												S		1,50		S						S		1,00			
Antenna SOSTITUZIONE -												S				S						S		1,00			
1981 Paraurti ant. SOSTITUZIONE 2997103												S		1,50		S						S		2,40		1,00	
2275 Proiettore SOSTITUZIONE - Dx 500340361												S		0,60		S						S		1,00			
884 Fanalino ant. SOSTITUZIONE - Dx 500340695												S		0,50		S						S		1,00			
884 Fanalino ant. SOSTITUZIONE - Sx 500340696												S		0,50		S						S		1,00			
Parafango post. sx SOSTITUZIONE -												S		0,50		S						S		1,00			
Paraspruzzi post. sx SOSTITUZIONE -												S				S						S		1,00			
Guarnizione porta furgone isothermico SOSTITUZIONE -												S		0,20		S						S		1,00			
6170 Traversa post. telaio SOSTITUZIONE 98417632												S		3,20				2,40		S		2,00		1,00			
Kit paracolpi post. SOSTITUZIONE -												S				S						S		1,00			
Parafango post. dx SOSTITUZIONE -												S		0,50		S						S		1,00			
<b>TOTALE TEMPI</b>												SR		LA		VE operativo		ME		TOTALE RI CAMBI							
SUPPLEMENTO PER		ORE		SUPPLEMENTO FINI TURAZIONE		ORE		TEMPO AGGIUNTIVO		ORE		TOTALE TEMPI		ORE		TOTALE TEMPI		ORE									
DOPPIO STRATO				MAX ORE 3				PER VERNICIATURA				SUPPLEMENTARI				VERNICIATURA											
NOTE												RI CAMBI		ALTRE VOCI		Euro											
												MATERIALE DI CONSUMO		ORE		x €/ora		Euro									
												USO DI ME				Euro											
												MANO D'OPERA		ORE		x €/ora		Euro									
												MANO D'OPERA MECCANICA		ORE		x €/ora		Euro									
												TOTALI IMPONIBILI COMPRESIVI DI SMALTIMENTO RIFIUTI				Euro											
												TOTALE IVA				Euro											
												TOTALE COMPLESSIVO				Euro											
												Osservazioni :				Euro											
																								FIRMA PROFESSIONISTA			
70010												RELEASE				utente Dekra		1									



Via Giulio Pastore, 20  
10024 Mombalieri (TO)  
www.dekra.it

CLIENTE

IG-LINE SRL

Corso Principe Oddone, 18  
10122 - Torino - ( TO )

Tel.:

PRATICA ESTERNA		RIPARATORE				DATA				PREVENTIVO N.																			
		BENTIVOGLIO BO - INTERPORTO				09/08/2021				980																			
COMPAGNIA ASSICURATRICE INTERESSATA :						N° SINISTRO :				DATA SINISTRO :																			
901 - IGLINE SRL										09/08/2021																			
INTESTATARIO - INDIRIZZO - TELEFONO - CODICE FISCALE																													
- - - ( ) - Tel. -																													
VEICOLO ( MARCA - MODELLO - VERSIONE )						TARGA		TELAIO		FERMO TECNICO		1° IMMATRICOLAZIONE																	
IVECO EUROCARGO (91>06/03<) 80E15 Cab. 2p/d/5861cc passo 3690						BN765SJ		ZCFA80A0002341032		9		17/11/2000																	
FOTOGRAFIE N.		KM		COLORE		TIPO SMALTO \ STRATO				VALORE COMMERCIALE																			
127		632145		Bianco		PASTELLO/DOPPIO																							
C. R. <b>VOCI DELL'INTERVENTO RIPARATIVO</b>												SR		LA		VE		ME		Quantità		Prezzo Unitario		COSTO DEI RICAMBI					
Listino ricambi Perauto aggiornato al 19/07/2021												Diff.		TEMPO		Diff.		TEMPO		Diff.		TEMPO		Diff.		TEMPO			
2934 Paraspruzzi post. dx SOSTITUZIONE -												S		S		S				1,00									
Maniglia esterna cassone isothermico SOSTITUZ												S		0,30		S		S		1,00									
Serratura porta cabina SOSTITUZIONE - Sx												S		0,80		S		S		1,00									
Coppa ruota SOSTITUZIONE - dx												S				S		0,10		1,00									
3861 Parafango ant. parte ant. SOSTITUZIONE - Dx												SI		S		0,50		S		1,00									
2170 Porta cabina - Dx												MA		1,10		MA		MA		1,20		1,00							
2552 Rivestimento angolare ant. - Dx												M		M		1,80		M		0,90		1,00							
Luce ingombro ant. DX SOSTITUZIONE -												S		S		S		S		1,00		1,00							
4373 Retrovisore est. accostamento termico SOSTIT												S		0,60		S		S		0,40		1,00							
Luce ingombro parafango post. sx SOSTITUZIC												S		S		S		S		1,00		1,00							
Pneumatici ant. SOSTITUZIONE -												S		S		S		S		1,00		2,00							
Pneumatici asse post. SOSTITUZIONE -												S		S		S		S		2,00		4,00							
Luce ingombro parafango post. dx SOSTITUZI												S		S		S		S		1,00		1,00							
Seconda chiave FF - MANCANTE -																						1,00							
Smacchiatura interni FF -																						1,00							
-																						1,00							
Smaltimento rifiuti 1,20																													
Detrazioni per operazioni in comune												2,80		1,00						0,20									
<b>TOTALE TEMPI</b>												SR		22,60		LA		19,70		VE operativo		14,50		ME		2,90		TOTALE RI CAMBI	
SUPPLEMENTO PER			ORE			SUPPLEMENTO FINI TUR			ORE			TEMPO AGGIUNTI VO			ORE			TOTALE TEMPI			ORE								
DOPPIO STRATO			15%			2,20			10% MAX ORE			3			1,7			1,60			5,50			20,00					
<b>NOTE</b>												<p>SIT. 55 VHL SPORCO-ALL.CASSONE ISOTHERMICO CON FRIGO- REV. NON REG..MANCANO MANUALI - pne. 215/75/17,5 MPOST. Michelin 5-7mm ant. Pirelli 5mm-riscontrato forte interessamento di ruggine sul telaio</p>																	
Osservazioni :												RI CAMBI																	
												ALTRE VOCI																	
												MATERIALE DI CONSUMO																	
												ORE 20 x €/ora 0,00 Euro																	
												USO DI ME																	
												Euro																	
												MANO D'OPERA																	
ORE 62,3 x €/ora 0,00 Euro																													
MANO D'OPERA MECCANICA																													
ORE 2,9 x €/ora 0,00 Euro																													
TOTALI IMPONIBILE COMPRESIVO DI SMALTIMENTO RIFIUTI																													
Euro																													
TOTALE IVA																													
Euro																													
TOTALE COMPLESSIVO																													
Euro																													
FIRMA PROFESSIONISTA												RUOLO		Foglio N.															
70010												RELEASE		utente Dekra		2													