

<b>DEKRA Italia Srl</b> Via F.lli Gracchi, 27 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) P.IVA: 04620320962			Perizia Nr. <b>513242</b>		Relazione di Perizia per la Spett. <b>000-IGLINE SRL</b>			Ramo Sinistro <b>RCA</b>			
			Assicurato			Controparte <b>OVERIT</b>			Impresa Controparte		
			Esercizio <b>2024</b>		Sinistro Numero <b>FX716KV</b>		Codice / Agenzia <b>00000</b>		Data Sinistro <b>15/03/2024</b>		
			Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Numero Polizza		Il danneggiato riferisce che puo' recuperare l'iva		
Data incarico <b>15/03/2024</b>		Data primo rilievo <b>20/03/2024</b>		Localita' <b>FIUME VENETO (PN)</b>		c/o <b>ASS</b>	Riparazioni <b>DA INIZIARE</b>	Nr. Fotografie <b>58</b>	Privilegio a favore di		
Da Certificato di Proprieta' : Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione - - - il: 0//									Scade il		
Locatario / Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione - - - il: 0//									Gia' Targa		
Veicolo (Marca - Modello - Versione) <b>BMW X5 (G05) (06/18&gt;) xDrive30d Suv 5p/d/2993cc (SUV-5p-2993cc-265cv-</b>					Targa <b>FX716KV</b>		Telaio <b>WBACV61000LJ89955</b>		Prima Immatricolazione <b>28/06/2019</b>		
Stato d'uso <b>BUONO</b>		Km. <b>98649</b>	Pneumatici <b>80 %</b>	Colore <b>bianco</b>		Tipo Smalto		Compatibilita' del danno	Coerenza del danno con la dinamica del sinistro		
Allestimenti / Dotazioni <b>Infocar: 125234 - X5 xDrive30d Mspc</b>			Codice Mandato:			Ultima Revisione		Ubicazione Danni			
Codice Omologazione <b>1</b>		Per veicoli Comm./Ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.				
Valore Commerciale (C) <b>53.100,00</b>		Valore Relitto		Valore per Differenza <b>53.100,00</b>		Spese Accessorie					
C.R.	Voci di Danno <b>Listino Ricambi aggiornato a01/02/2024</b>				SR	LA	VE	ME	D. M. S. C.	Costo netto dei Ricambi (IVA esclusa)	
					D.	Tempo	D.	Tempo	D.	Tempo	
	<b>Cerchio in lega ant SX</b>					0,50		1,00		0,00	
	<b>Cerchio in lega post SX</b>					0,50		1,00		0,00	
51129482090	<b>Paraurti post.</b>				L	1,10	L	2,00	L	0,00	
51125A0BD56	<b>Paraurti post. lat. DX</b>				L		L	1,00	L	0,00	
	<b>Cerchio in lega post DX</b>					0,50		1,00		0,00	
	<b>Cerchio in lega ant DX</b>					0,50		1,00		0,00	
63148091922	<b>Catarifrangente post. (sost) DX</b>				S	S	S			0,00	
	<b>Smaltimento rifiuti 1,20%</b>									0,00	
Riparatore	Fascia Carrozzeria			Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi		
				3,10	0,00	7,00	0,00			0,00	
								0,00	Totale Ricambi Netto		
Supplemento doppiopstrato ore	1,05	Supplemento finitura ore	0,81	Tempo aggiunto per verniciatura ore		1,60	Totale tempi supplementari ore		3,46	Totale tempi VE ore	10,46
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi		IMPONIBILE		I.V.A.		TOTALE	
		81.800,00									
Insufficienza Assicurativa (C - A) / C x 100 =		Coefficiente Riduzione (N - C) / N x 100 =		Materiale di Consumo				F			
00 %		0 %		0,00 x 10,46							
Danni A.R.D. Totale Imponibile				Uso Dime							
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore 13,56 x Euro							
Insufficienza Assicurativa 00 %				Mano d'opera meccanica ore x Euro							
Totale (Imponibile)				TOTALI							
Totale (IVA Compresa)				Importo Richiesto		Importo Concordato				Fermo Tecnico giorni	
						0,00				2	
Scoperto 0 % con minimo di 0,00 Scop. 0,00 % su val. assicurato = 0,00 Franchigia 0,00				Osservazioni							
TOTALE				Pneumatici estivi ant. PIRELLI 275/40 R21 107 Y batt. residuo mm. 5.00, post. PIRELLI 315/35 R21 111Y batt. residuo mm. 5. Riconsegnano set pneumatici inv. YOKOHAMA.							
Indennizzo Contrattuale											
Cod. Software House		Versione Listino Ricambi		Data Consegna		Firma		Ruolo Numero		Foglio	
70011		RELEASE 02.2024		11/04/2024		Dekra Italia		P		1 / 1	